

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00135
Rapor Tarihi : 15.11.2022

Araç Giriş Tarihi: 15.11.2022
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2022

Sayfa No: 01

34ESS845 EKSPERTİZ RAPORU



Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00135
Rapor Tarihi : 15.11.2022

Araç Giriş Tarihi: 15.11.2022
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2022

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34ESS845	Kilometre	20193
Şase Numarası	VF1RJF00667973857	Renk	GRİ
Motor Numarası	H4DE470U219365	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	RENAULT	Yakıt Tipi	Benzin
Model	TALİANT	Versiyon	
Model Yılı	2021	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	67	Silindir Hacmi (cc)	999
İlk Tescil Tarihi	01.12.2021	Son Muayene Tarihi	18.11.2024

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı 2. Araç Anahtarı ABS Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)
Lastik Arıza Göstergesi Merkezi Kilit

İÇ DONANIM

Eco mod Elektrikli Ön Camlar Hidrolik Direksiyon Hız Sabitleyici Klima (Manuel)
Kumaş Koltuk Start / Stop

DIŞ DONANIM

Far (Halojen) Park Sensörü (Arka) Stepne

MULTİMEDİA

Bluetooth Radyo USB

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	185/65/15 GITI 5 mm
SAG ÖN	YAZLIK	185/65/15 GITI 5 mm
SOL ARKA	YAZLIK	185/65/15 GITI 5 mm
SOL ÖN	YAZLIK	185/65/15 GITI 5 mm

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor




10. Bagaj




11. Araç içi kadran

KAPORTA - BOYA



 BOYALI

 DEĞİŞEN

 LOKAL BOYALI

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	Minör ezik
KAPUT	ORJİNAL	Yoğun Çizik
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	minör ezik
SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPİYEL	L.BOYALI	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	çizik
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	L.BOYALI	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	Ezik
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	Çizik
SOL İÇ DİREK	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL MARŞPİYEL	ORJİNAL	Hasarlı
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	Çizik
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	Çizik
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
TAVAN	ORJİNAL	Çizik ve lekeli

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



TAVAN



KAPUT



SOL ÖN ÇAMURLUK



SOL ÖN KAPI



SOL ARKA KAPI



KAPUT



KAPUT



SOL MARŞPIYEL



KAPUT



TAVAN



Ön tampon çizik



SAĞ ÖN ÇAMURLUK

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00135
Rapor Tarihi : 15.11.2022

Araç Giriş Tarihi: 15.11.2022
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2022

Sayfa No: 08



BAGAJ KAPAĞI



KAPUT



KAPUT



SOL ARKA ÇAMURLUK



TAVAN

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ	ORTA	Lekeli
PASPAS	KÖTÜ	Sağ ön paspas yok

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.