

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 01

34BEN532 EKSPERTİZ RAPORU



Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34BEN532	Kilometre	146886
Şase Numarası	VF14SRKJJ60197135	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	K9KE626D238038	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	RENAULT	Yakıt Tipi	Dizel
Model	SYMBOL	Versiyon	
Model Yılı	2018	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	66	Silindir Hacmi (cc)	1461
İlk Tescil Tarihi	11.04.2018	Son Muayene Tarihi	28.01.2023

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı ABS Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu) Immobilizer
Merkezi Kilit

İÇ DONANIM

Elektrikli Ön Camlar Hidrolik Direksiyon Klima (Manuel) Kumaş Koltuk Ön Kol Dayama

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli) Ön Sis Farı Stepne

MULTİMEDİA

AUX Radyo USB

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	195 55 16 4 mm
SAG ÖN	YAZLIK	195 55 16 4 mm
SOL ARKA	YAZLIK	195 55 16 4 mm
SOL ÖN	YAZLIK	195 55 16 4 mm

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
KAPUT	BOYALI	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	Minör ezik mevcut
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPİYEL	ORJİNAL	Ezik mevcut
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞEN	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	
SOL İÇ DİREK	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL MARŞPİYEL	ORJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
TAVAN	ORJİNAL	Minör ezikler mevcut

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 07


KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SOL MARŞPIYEL



SAĞ MARŞPIYEL



KAPUT



ARKA TAMPON



ARKA TAMPON




SAĞ ÖN ÇAMURLUK



ARKA TAMPON



SAĞ ÖN ÇAMURLUK



TAVAN



SAĞ ARKA ÇAMURLUK



KAPUT



KAPUT

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 08



ARKA TAMPON

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 09

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
AYNALAR	ORTA	Çizik
CAMLAR	ORTA	Taş izi mevcut
KAPI GERGİLERİ	ORTA	Paslanma mevcut
ÖN PANJUR	ORTA	Çizik
ÖN SİS FARLAR	ORTA	Kaplama çizik

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



STEPNE



KAPI GERGİLERİ



ÖN PANJUR



AYNALAR



ARKA STOPLAR



ÖN SİS FARLAR



AYNALAR



ARKA STOPLAR



KAPI GERGİLERİ

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 10



CAMLAR

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 11

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
CAM DÜĞMELER	ORTA	Deforme
DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI	ORTA	Deforme
KOLTUK DÖŞEMELERİ	ORTA	Lekeli
RADYO- TEYP KONTROLÜ	ORTA	Çizik
TAVAN DÖŞEME	ORTA	Lekeli
TORPİDO AIRBAG DÖŞEMESİ	ORTA	Çizik

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



DİREKSİYON KUTUSU



KOLTUK DÖŞEMELERİ



TORPİDO AIRBAG DÖŞEMESİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ



TAVAN



RADYO- TEYP KONTROLÜ



TAVAN



CAM DÜĞMELER

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 12

MEKANİK ALT KONTROL

Parça	Durum	Açıklama
JANTLAR	ORTA	Deforme
LASTİKLER	ORTA	

MEKANİK ALT KONTROL FOTOĞRAFLARI



LASTİKLER



LASTİKLER



JANTLAR



JANTLAR

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3401
Rapor No : 3401-00015
Rapor Tarihi : 14.10.2022

Araç Giriş Tarihi: 14.10.2022
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2022

Sayfa No: 13

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.