



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi:	27.10.2022 14:23	Bayi No:	0101	Sayfa:	1/13
Rapor No:	01-01-1114587	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2022 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2022 14:23
Mersis No:	0122039580500038				

İkinci El Araç Raporu



34CEJ414

Eksper / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23 Bayi No: 0101 Sayfa: 2/13
Rapor No: 01-01-1114587 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23
Mersis No: 0122039580500038

Araç Bilgileri

Plaka	34CEJ414	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	101274	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF17R436D63615831	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	K9KE629R042414	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	29-07-2019
Sonraki Muayene Tar.	29-07-2019	Model Yılı	2019
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	29-07-2019	Araç Tipi	Station Wagon
Ruhsat Sahibi	01	Kapı Sayısı	5 Kapı

Donanım Bilgileri

Sürücü Hava Yastığı	Immobilizer	Koltuk Hava Yastığı
ESP	Merkezi Kilit	Yolcu Hava Yastığı
ABS	Ayarlanabilir Direksiyon	Hız Sabitleme Sistemi
Hidrolik Direksiyon	Deri Direksiyon Simidi	Radyo(Radyo MP3 Uyumlu)
Fonksiyonel Direksiyon	Manuel Klima	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Döşeme(Kumaş)	1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı
Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Elektrikli Camlar	Alaşımlı Jant



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>


AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23 Bayi No: 0101 Sayfa: 4/13
Rapor No: 01-01-1114587 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23
Mersis No: 0122039580500038


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	72	2
2. Aks	69	65	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	230	239	4
2. Aks	260	265	2
El Freni	124	131	5.5

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	5 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 5/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23

Araç Resimleri





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi:	27.10.2022 14:23	Bayi No:	0101	Sayfa:	7/13
Rapor No:	01-01-1114587	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2022 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2022 14:23
Mersis No:	0122039580500038				



Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapıkolu > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik




Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>


AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi:
Rapor No:
Mersis No:

27.10.2022 14:23
01-01-1114587
0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı bandı >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sağ arka > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sağ ön > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sol arka > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sol ön > Deforme
Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Deforme
Olmuş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23
Rapor No: 01-01-1114587
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Kirlenmiş




Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Spoiler > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

Arka bölüm

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

C-direk, sol - Lokal Boya

Bagaj havuzu - Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi:	27.10.2022 14:23	Bayi No:	0101	Sayfa:	12/13
Rapor No:	01-01-1114587	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2022 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2022 14:23
Mersis No:	0122039580500038				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kaporta üzerinde ufak tefek ezik çizik ve zedeler vardır Araç kaporta üzerinde deformeler vardır Araç ön ve arka kısımlardan işlemilidir.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 27.10.2022 14:23 Bayi No: 0101 Sayfa: 13/13
Rapor No: 01-01-1114587 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 14:23
Mersis No: 0122039580500038

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 27.10.2022 14:23

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası