



ARAÇ KAPAK GÖRSELİ


ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34BUB509	Kilometre	132418
Şase Numarası	VF15R486A62350809	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	K9KE628R328979	Şanzıman Tipi	MANUEL
Marka	RENAULT	Yakıt tipi	DİZEL
Model	CLIO	İlk Tescil Tarihi	23.01.2019
Model Yılı	2018	Son Muayene Tarihi	04.12.2023

DONANIM BİLGİLERİ

2 ADET ANAHTARI MEVCUT	2 ÖN CAM OTOMATİK	MANUEL KLİMA	STEPNE
USB-BLUETOOTH-RADIO	START-STOP	GÜNDÜZ LED	

BOYA / DEĞİŞEN KONTROLLERİ



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

NOTLAR

Sol ön çamurluk, sağ arka kapı ve sağ arka çamurluk boyalı. Sağ ön çamurluk değişen. Sol ön kapı, sol arka kapı ve sol arka çamurluk lokal boyalı. Sağ üst direk lokal boyalı.

Ön tampon çizik. Ön panjur deforme. Jant kapakları eksik.

Kaput yoğun taş izi, rötüş ve ezik. Tavanda minör ezikler mevcut.

Koltuklar sigara yanık izi ve deforme. Lastikler kışık.

Farlar taş izi. Sol ayna dibi deforme. Ön cam yapışkan izi. Jant kapakları sürtme izi.

Sağ arka cam çitası deforme. Sol ön kapı standart dışı onarım.

Sol arka kapı ve sol arka çamurluk sürtme.

Arka tampon çizik.

AÇIKLAMA

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.