



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19

İkinci El Araç Raporu



34CEJ661

Ekspert / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19 Bayi No: 6101 Sayfa: 2/10
Rapor No: 61-01-1115523 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19
Mersis No: 2123234324134134

Araç Bilgileri

Plaka	34CEJ661	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	174546	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF17R436D63615784	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	K9KE629R042468	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Renault	Rengi	GRİ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	29-07-2021
Sonraki Muayene Tar.	15-06-2024	Model Yılı	2019
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	15-06-2024	Araç Tipi	Station Wagon
Ruhsat Sahibi	61	Kapı Sayısı	5 Kapı

Donanım Bilgileri

Sürücü Hava Yastığı	ESP	Merkezi Kilit
Start-Stop	ASR	Yolcu Hava Yastığı
ABS	Ayarlanabilir Direksiyon	Hız Sabitleme Sistemi
Hidrolik Direksiyon	Deri Direksiyon Simidi	Radyo(Radyo MP3 Uyumlu)
Fonksiyonel Direksiyon	Manuel Klima	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Döşeme(Kumaş)	1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı
Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Elektrikli Camlar	Metalik Boya
Alaşımlı Jant	Sis Farı	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	70	5
2. Aks	67	71	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	215	220	2.5
2. Aks	220	225	2
El Freni	230	235	2

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91	1 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91	3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91	1 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91	3 mm	Kışlık



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19

Araç Resimleri





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19




Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19

Vuruk




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Diğer

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19
Rapor No: 61-01-1115523
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Kırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın geneli zift lekesi var Genelinde yüzeysel çizikler mevcut Genelinde ezikler çizikler vardır Koltuklar tavan döşemesi lekeldir. Bagaj kapağı plastiği değişmiştir. Anten hasarlı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:19 Bayi No: 6101 Sayfa: 10/10
Rapor No: 61-01-1115523 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:19
Mersis No: 2123234324134134

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 27.10.2022 10:23

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası