



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29

İkinci El Araç Raporu



16E1169

Eksper / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 2/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038

Araç Bilgileri

Plaka	16E1169	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	48840	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0L0SDL68E4280111	Motor Gücü	63 kw
Ruhsat Motor No	A12XER19FR5919	Motor Hacmi	1229cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Corsa	İlk Tescil Tarihi	31-10-2014
Sonraki Muayene Tar.	07-09-2024	Model Yılı	2014
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	07-09-2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	01	Kapı Sayısı	5 Kapı

Donanım Bilgileri

Elektrikli Camlar	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Yolcu Hava Yastığı
ABS	Immobilizer	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Sürücü Hava Yastığı	Döşeme(Kumaş)	Radyo(Radyo MP3 Uyumlu)
Fonksiyonel Direksiyon	Manuel Klima	Ayarlanabilir Direksiyon
Hidrolik Direksiyon	1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 4/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	59	2
2. Aks	60	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	234	239	2
2. Aks	178	187	5
El Freni	195	202	3.5

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.ř. řakirpařa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 5/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriř Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkıř Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yk Endeksi	Diř Derinlięi	Tip
Sol n	185/70/R14	88T	4 mm	Yazlık
Sol Arka	185/70/R14	88T	4 mm	Yazlık
Saę n	185/70/R14	88T	4 mm	Yazlık
Saę Arka	185/70/R14	88T	4 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Hasarlı



Tekerlek seti > Hasarlı



Tekerlek seti > Hasarlı

Tekerlek/Lastik >
AřınmıřTekerlek/Lastik >
Ařınmıř

Jant kapaęı seti > Hasarlı



Jant kapaęı seti > Hasarlı



Jant kapaęı seti > Hasarlı



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 6/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29

Araç Resimleri





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 7/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 8/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038



Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar,
sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar,
sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Diğer



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Rötüş



Motor kaputu, İzolasyon
döşemesi > Sökülmüş-Yok



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Rötüş



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar, Araç anahtarı >
Arızalı



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar, Araç anahtarı >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Orta
konsol, ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Yakıcı Madde İle
Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Pedallar, El freni kolu >
Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Deforme Olmuş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Deforme Olmuş



Egzoz sistemi, Arka boru > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29
Rapor No: 01-01-1112938
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Rötüş



Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Hasarlı



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 13/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Araç lastiklerinde aşınma vardır araç lastikleri hasarlıdır. Lastik yanaklarında çatlaklar vardır

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç etrafında muhtelif yerlerde ezik çizik ve zedeler vardır Aracın boya mikron değerleri yüksektir (fabrikasyon olarak çift mikron boyalıdır). Motor kaputu mandalı arzalı takılı kalıyor

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 13.10.2022 11:29 Bayi No: 0101 Sayfa: 14/14
Rapor No: 01-01-1112938 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2022 11:29
Mersis No: 0122039580500038

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 13.10.2022 11:29

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası