



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15

İkinci El Araç Raporu



34CEJ663

Eksper / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15 Bayi No: 6101 Sayfa: 2/9
Rapor No: 61-01-1115521 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15
Mersis No: 2123234324134134

Araç Bilgileri

Plaka	34CEJ663	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	131574	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF17R436D63615783	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	30-07-2019	Sonraki Muayene Tar.	20-06-2024
Model Yılı	2019	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	20-06-2024
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	61
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Donanım Bilgileri

Sürücü Hava Yastığı	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Park Sensörü
Hız Sınırlayıcı	ESP	Merkezi Kilit
Start-Stop	ASR	ABS
Yokuş Kalkış Desteği	Hız Sabitleme Sistemi	Hidrolik Direksiyon
Deri Direksiyon Simidi	Yan Perde Hava Yastığı	Radyo(Radyo MP3 Uyumlu)
Fonksiyonel Direksiyon	Manuel Klima	Ön Kol Dayama
Multimedia (Yol Bilgisayarı)	Döşeme(Kumaş)	1. Araç Anahtarı
2. Araç Anahtarı	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Elektrikli Camlar
Metalik Boya	Alaşımlı Jant	Sis Farı



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>


MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.ř Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriř Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 3/9
Araç Çıkıř Tarihi: 27.10.2022 10:15

Kaporta Kontrolü(Deęiřmiř Boyanmıř kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deęiřmiř

*****Araçta deęiřmiř ve boyanmıř parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15 Bayi No: 6101 Sayfa: 4/9
Rapor No: 61-01-1115521 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15
Mersis No: 2123234324134134


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	62	7
2. Aks	58	62	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	201	212	5
2. Aks	205	210	2.5
El Freni	218	198	9

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	67	4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	67	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	67	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	67	4 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15

Araç Resimleri





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.ř Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHISAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriř Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 6/9
Araç Çıkıř Tarihi: 27.10.2022 10:15





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15



Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi: 27.10.2022 10:15
Rapor No: 61-01-1115521
Mersis No: 2123234324134134

Bayi No: 6101
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:32

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2022 10:15



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Park
asistanı > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >
Aşınmış



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuklar >
Kirlenmiş




Koltuklar, ön, Koltuklar >
Kirlenmiş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Camlar, Ön cam >
Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın genelinde zift lekeleri vardır. Aracın genelinde ezikler çizikler vardır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

MNB Oto Kiralama ve Nak. Tic. A.Ş Sanayi Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
No.64 trabzon6101@d-expert.com.tr 0462 666 60 61 ORTAHİSAR
TRABZON

Rapor Tarihi:	27.10.2022 10:15	Bayi No:	6101	Sayfa:	9/9
Rapor No:	61-01-1115521	Araç Giriş Tarihi:	25.10.2022 13:32	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2022 10:15
Mersis No:	2123234324134134				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 27.10.2022 10:15

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası