



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12

Bayi No: 0101

Sayfa: 1/14

Rapor No: 01-01-1118808

Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12

Mersis No: 0122039580500038

İkinci El Araç Raporu



01CGK55

Eksper / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12 Bayi No: 0101 Sayfa: 2/14
Rapor No: 01-01-1118808 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12
Mersis No: 0122039580500038

Araç Bilgileri

Plaka	01CGK55	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	153037	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMHJ00761	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	HJ00761	Marka	Ford
Motor Hacmi	1560cc	Renği	BEYAZ BUZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	03-03-2017
Sonraki Muayene Tar.	19-08-2023	Model Yılı	2017
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	19-08-2023	Araç Tipi	Kombi (Kamyonet**)
Ruhsat Sahibi	01	Kapı Sayısı	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.****Donanım Bilgileri**

Sürücü Hava Yastığı	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Immobilizer
Park Sensörü	Hız Sınırlayıcı	Koltuk Hava Yastığı
ESP	ASR	Yolcu Hava Yastığı
ABS	Ayarlanabilir Direksiyon	Deri Direksiyon Simidi
Radyo(Radyo MP3 Uyumlu)	Fonksiyonel Direksiyon	Manuel Klima
Ön Kol Dayama	Multimedia (Yol Bilgisayarı)	Döşeme(Kumaş)
1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna
Elektrikli Camlar	Alaşımlı Jant	Sis Farı



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12 Bayi No: 0101 Sayfa: 4/14
Rapor No: 01-01-1118808 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12
Mersis No: 0122039580500038


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	78	1
2. Aks	82	82	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	245	253	3
2. Aks	234	245	4.5
El Freni	213	233	8.5

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Hasarlı



Jant, sağ ön > Hasarlı



Jant, sol arka > Hasarlı



Jant, sol ön > Hasarlı



Tekerlek seti > Aşınmış



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 5/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12

Araç Resimleri





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 6/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12





D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12

Bayi No: 0101

Sayfa: 7/14

Rapor No: 01-01-1118808

Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12

Mersis No: 0122039580500038



Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 8/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Farlar, Far, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12

Vuruk



Tavan, Ön cam direği, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, Araç anahtarı > Arızalı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ayarsız



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Kilit mekanizması > Arızalı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Sis lambaları, Sis farı, sağ > Deforme Olmuş



Sis lambaları, Sis farı, sol > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Çatlak



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Farlar, Far, sol > Solmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12
Rapor No: 01-01-1118808
Mersis No: 0122039580500038

Bayi No: 0101
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Egzoz sistemi, Arka boru > Pas



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Küllük > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Çalışmıyor



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Pedallar, El freni kolu > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far, sağ - Çatlak



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12 Bayi No: 0101 Sayfa: 13/14
Rapor No: 01-01-1118808 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12
Mersis No: 0122039580500038

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde aşınma vardır

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç etrafında muhtelif yerlerde ezik çizik ve zedeler vardır Araç yedek anahtarı kontağı açıyor fakat aracı çalıştırmıyor anahtar algılamadı uyarısı veriyor kumandasıda çalışmıyor yedek arzalı . Aracın boyalı parçalarında boya hataları vardır Araçta hafif dolu hasarı vardır Sağ sol farlar deforme olmuş çatlaklar vardır Arka lambalar sağ sol çizikler vardır Bagaj açma düğmesi arzalı



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:
205A adana0101@d-expert.com.tr 0322 436 10 36 SEYHAN ADANA

Rapor Tarihi: 08.11.2022 17:12 Bayi No: 0101 Sayfa: 14/14
Rapor No: 01-01-1118808 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.11.2022 17:12
Mersis No: 0122039580500038

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Araçta stepne mevcut.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 08.11.2022 17:12

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası